

Твердомеры по Виккерсу SV10A / SV30A / SV50A



Простые и надежные твердомеры с рабочим диапазоном нагрузок SV50A 1–50 кгс / SV30A 0,5–30 кгс / SV10A 0,3–10 кгс и плоским круглым столиком.

Приложение и снятие нагрузки осуществляется в автоматическом режиме. Измерение отпечатка производится оператором механически с помощью окуляра-микрометра или автоматически с помощью цифровой камеры.

Твердомеры отвечают самым современным требованиям безопасности и оснащены системой аварийной остановки. Предназначены для проведения измерений по Виккерсу, Кнупу.

Основные преимущества:

- ◆ простая конструкция;
- ◆ удобный интуитивный интерфейс;
- ◆ русифицированное меню;
- ◆ невысокая стоимость;
- ◆ два исполнения: с механическим или автоматическим измерением.



Технические характеристики	SV10A	SV30A	SV50A
Тип	Стационарный		
Метод испытаний	Виккерс, Кнуп		
Нагрузка, кгс	0,3–10	0,5–30	1–50
Предметный стол (тип)	Фиксированный		
Предметный стол (габариты), мм	Ø 100		
Автоматическое приложение нагрузки	Да		
Турель	Моторизованная 3-позиционная		
Литой корпус	Да		
Кнопка аварийной остановки	Да		
Автоматический анализ отпечатка	Да		

